

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, E-mail: 2NDPR@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 287/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
"Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти" (далее сокр. ГБОУ Школа-интернат № 3 г.о. Тольятти)
Директору ГБОУ Школа-интернат № 3 г.о. Тольятти Степановой Ольге Павловне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 26.05.2021 № 287 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору) майора внутренней службы Гаврилова Андрея Александровича, на основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 м по 13 ч.00 м. 23.06.2021 (3 часа 00 мин.); с 14 ч.00 м. по 15 ч.00 м.12.07.2021 (1 час.00 мин) - итого 04 час 00 мин., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти капитаном внутренней службы Темеревой Еленой Александровной в отношении ГБОУ Школа-интернат № 3 г.о. Тольятти по адресу: 445008, Самарская область, город Тольятти, улица Матросова, 29

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Степановой Ольге Павловне – директором ГБОУ Школа-интернат № 3 г.о. Тольятти

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1.	Электроснабжение систем противопожарной защиты здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей не обеспечивается от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы (автономные электрогенераторы отсутствуют).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2022	
2.	Отдельно стоящее одноэтажное складское здание (Лит. А2) не защищено соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;	01.07.2022	
3.	Помещения подвала спального корпуса не оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1, 2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.07.2022	
4.	Автоматическая система оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара в отдельно стоящем здании гаража находится в неработоспособном состоянии.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
5.	При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС смонтирована в 2008 году).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
6.	Не представлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
7.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности,	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	

	обеспечивающие исправное состояние указанных средств, АКБ находятся в неисправном состоянии, проверить работоспособность систем на резервном источнике питания не представляется возможным.			
8.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, не обеспечено проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы Противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещений столовой в свету менее 0,8 м. (по факту 0,70 м.).	Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	
10.	Дверь эвакуационного выхода из помещений столовой не открываться по направлению выхода из здания.	Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
11.	На путях эвакуации из помещений столовой установлен гардеробный шкаф.	Нарушение: п. 16 п.п.ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
12.	Доступ к ручному пожарному извещателю, расположенному на 1 этаже в месте размещения приемно – контрольных приборов ограничен установкой пластикового ограждения	Нарушение: п. 16 п.п.е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
13.	Лестничный марш спального корпуса не имеет ограждений с поручнями не менее 1,2 м. (фактически высота ограждений 0,78 м.).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 т. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ГОСТ 25772-83*.	01.07.2022	
14.	Ширина эвакуационных выходов из помещений спален и игровых спального корпуса менее 0,8 м. (по факту 0,71- 0,72 м.).	Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного	01.07.2022	

		режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
15.	Двери эвакуационных выходов из помещений спален и игровых спального корпуса ведущие в лестничные клетки не открываются по направлению выхода из здания.	Нарушение: ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
16.	На дверях эвакуационных выходов из помещений спален и игровых установлены личинки без возможности их свободного открывания без ключа, на момент проверки часть закрыта на ключ.	Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2022	
17.	Двери, расположенные в объеме лестничных клеток (из спальных помещений), не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	
18.	На территории допускается хранение сгораемого мусора и порубочных остатков	Нарушение: п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
19.	Допускается совместное хранение в одном помещении с каучуком или материалами, полученными путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов (хранение авторезины в помещении гаража совместно с другими материалами)	Нарушение: п. 286, 287 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
Учебный корпус				
20.	При установке перегородки в защищаемом помещении заместителя директора по ВР произведено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации).	Нарушение: п. 16 п.п.е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	01.07.2022	
21.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно на улицу менее 0,8 м. (по факту 0,75 м.).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в	01.07.2022	

		Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
22.	Не произведен контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем, используемых на плане эвакуации людей при пожаре (план эвакуации 2010 года).	Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля	01.07.2022	
23.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №121 менее 0,8 м. (по факту 0,75 м.).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	
24.	Ширина лестничной площадки лестничного марша в учебном корпусе менее ширины марша лестницы: - с северной стороны корпуса (ширина марша 1,15 м., ширина лестничной площадки 1,10 м.);	п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	
25.	В лестничной клетке между первым и вторым этажом учебного корпуса допускается размещение оборудования (приборы отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ч. 2 ст. 1, ч. 4 т. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Темерева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» июля 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

и.о. директора ГБОУ Школа-Интернат № 3 г.о. Тольятти

Пенов Сергей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы)

«12» июля 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

