

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комсомольской РОО СОО
«Всероссийское общество инвалидов»
Шамсутдинов Р.Р.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школы-интерната №3 г.о.
Тольятти
Степанова О.П.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
от «22» января 2021г.

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
к паспорту доступности

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта: 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 31;
- 1.2. Наименование предоставляемых услуг: Образование;
- 1.3. Сведения об объекте:
 - Год постройки: 1961 год;
 - Два 3 этажных здания соединены переходом, общая площадь - 5317,8 кв.м, капитальный ремонт проводился в 2016 году;
 - Прилагаемый земельный участок площадью 18567 кв.м;
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти», ГБОУ школа-интернат №3 г.о. Тольятти;
- 1.5. Юридический адрес организации (учреждения): 445004, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Кирова, 64;
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.7. Форма собственности: государственная;
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения реализуются Тольяттинским управлением министерства образования и науки Самарской области: 445009, г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, 32а;

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация: общеобразовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

3.2. Проезд на автобусе (№ 46, 132, № 137), троллейбусе (№7) маршрутном такси (№307, №310, № 211, № 127) до остановки «ТЮЗ»

3.3. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.3.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта расстояние до объекта от остановки транспорта 54 м

3.3.2. Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.3.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, выложена тротуарной плиткой (Фото №3). Часть пути выполнена асфальтовым покрытием. Часть пути выполнена бетонными плитами с ненормированным межплиточным расстоянием (Фото №4).

3.3.4. Акустическая и визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано: - внешние лестницы на территории (Фото №5) предусмотреть установку поручней. При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017
5	Пандусы/съезды	На центральном входе установлен пандус с крышей (Фото №6). Согласно п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330.2012
6	Подъемные платформы	Имеется. Универсальный лестничный подъемник ПУМА-УНИ-130 для перемещения инвалидов в креслах-колясках любой конструкции по лестничным маршам. (Фото №7).
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	Для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску доступны все группы помещений
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Оборудован один туалетный блок в спальном корпусе на 1 этаже с установкой одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников), согласно раздела 6.3 СП 59.13330.2016
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок соответствует разделу 6.1 СП 59.13330.2016
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном	Перед входом в здание установлена информирующая табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рекомендовано установить систему звукового оповещения при необходимости эвакуации. установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных

	фоне	знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Рекомендуется установка световой системы оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильно контрастные указатели	Перед внешними лестницами размещены предупреждающие тактильно-контрастные указатели согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.2 Устава образовательной организации, утвержденного приказом Министра образования и науки Самарской области от 03.04.2020 № 192-ОД, одним из основных видов деятельности учреждения является реализация адаптивных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, с расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой, умеренной, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (интеллектуальными нарушениями) варианты 8.3 и 8.4 ФГОС НОО ОВЗ. Согласно п.1.1 Правил приема на обучения в ГБОУ школу-интернат №3 г.о. Тольятти, утвержденных приказом директора от 25.07.2016 № 169, дети на обучение зачисляются принимаются по заявлению родителей (законных представителей) с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлено
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных

	распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://schola3i.minobr63.ru
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Штатным расписанием предусмотрена должность тьютора

6. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп. помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВИД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках			X	
3	с нарушениями опорнодвигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		

6	нарушениями умственного развития		X		
---	----------------------------------	--	---	--	--

- указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску к	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата о	Инвалиды по зрению с	Инвалиды по слуху г	Инвалиды с умственными нарушениями у
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*), индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации

ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)

8.3. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

8.3.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

8.3.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать) при разработке проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта _____

8.3.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции и капитального ремонта.

8.3.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

8.3.5. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации), прилагается.

8.4. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ


9. Особые отметки

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти»**

445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова, 31.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию							
1.1.1	Со стороны Ул. Кирова	Есть	12	26,27 43	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию - отсутствует кнопка вызова персонала	все	- рекомендовано оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016) - рекомендовано установить наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР ТР
1.2	Пути движения на территории	Есть			- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендовано замена покрытия (п.5.1.11 СП 59.13330.2016)	КР
1.3	Лестница (наружная)							
1.3.1	Ко входу в учебный корпус	Есть			- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени - отсутствуют тактильноконтрастные указатели перед лестницей	С С	-рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016) -рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей, (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	
1.3.2	Со стороны прогулочных площадок спальный корпус	Есть			- не единообразная геометрия ступеней (подступенок от 0,135 до 0,19м, проступь от 0,24 до 32м) - отсутствуют тактильноконтрастные указатели перед лестницей - отсутствуют полосы на	О,С	На территории возможно обустройство пути для инвалидов исключая движение по лестнице	

					краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени не продублировано пандусом			
1.4	Пандус (наружный)	Есть						
1.5	Автостоянки и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	12-28	26-47	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**1. Входы в здание. Учебный корпус**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти»

445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова,31.

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги	О, С	- рекомендовано установить бортики высотой не менее 0,02м (придерживаться п. 6.2.8 СП 59.13330.2016)	ТР
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени	С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016)	ТР
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей, (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	ТР
2.2	Пандус (наружный)	Есть			-		-	
2.3	Входная площадка	Есть			-		-	
2.4	Двери							



2.4.1	Дверь Главного входа	Есть			- в дверях отсутствуют смотровые панели		- рекомендовано заменить дверное полотно, установить со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница должна располагаться на высоте не ниже 1,6м от уровня пола, нижняя — не выше 1м. Ширина не менее 0,15м и расположение - в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки (придерживаться п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	
2.4.2	Дверь из тамбура	Есть			-		-	
2.5	Тамбур	Есть	-		-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВВД-К,С			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входы в здание. Вход в спальный корпус

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова, 31.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги - отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени - перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	О, С С С	- рекомендовано установить бортики высотой не менее 0,02м (придерживаться п. 6.2.8 СП 59.13330.2016) - рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016) - рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей, (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	ТР ТР ТР
2.2	Пандус (наружный)	Нет					- рекомендовано оборудовать пандус со стороны эвакуационного выхода (46 на плане). Придерживаться п. 5.1.14, 5.1.15 СП 59.13330.2016	
2.3	Входная площадка	Есть			-			
2.4	Двери							
2.4.1	Дверь с улицы	Есть			- в дверях отсутствуют смотровые панели - на входе в здание отсутствует информирующая табличка о доступных группах через данный вход для людей с нарушением зрения	К, О, С С	- рекомендовано заменить дверное полотно, установить со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом - рекомендовано установить информирующую табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	ТР ТР
2.4.2	Дверь из тамбура	Есть						
2.5	Тамбур	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	32	58-60	Реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:**1. Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области**
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти»**445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова, 31.**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	Есть			-			
3.2	Лестницы							
3.2.1	Межэтажные лестницы	Есть			-отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей её длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней		рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2.ГОСТР 51261-2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016	
3.2.2	Эвакуационные лестницы	Есть			- отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей её длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м, отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней		рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2.ГОСТР 51261-2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть						
3.5	Двери	есть	-	-	- ширина дверных проемов не менее 0,9 м - высота порогов - не более 0,014м; подходы к различному оборудованию и мебели - по ширине не менее 0,9м; глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя - не менее 1,2м, при открывании к себе - не менее 1,5м.	-	установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).	-
3.6	Пути эвакуации	есть			- пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С			Реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова,31.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в том числе:	есть			- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов-колясочников заведующим на 1 этаже	К	В связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема заведующим на цокольном этаже через	Орг.
4.1.1	Раздевальные							
4.1.2	Учебные классы							
4.1.3	Спальные комнаты							
4.1.4	Кабинет логопеда					-	-	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В			Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова,31.**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-		-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова,31.**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Комментарий к заключению: -	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Данная конструктивная зона отсутствует

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»
445004, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова,31.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	1 этаж. Спальный корпус. Туалет оборудованный для инвалидов колясочников	есть				К,О	на I этаже установлен один унитаза и раковина для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования. Согласно раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017	
5.1.2	1 этаж. Спальный корпус туалет	есть						
5.1.3	Учебный корпус 2 этаж туалет мальчиков	есть						
5.1.4	Учебный корпус 2 этаж туалет девочек	есть						
5.1.5	Учебный корпус 2 этаж туалет служебный	есть						
5.1.6	Спальный корпус 2 этаж туалет мальчиков	есть						
5.1.7	Спальный корпус 2 этаж туалет девочек	есть						
5.1.8	Учебный корпус 3 этаж туалет мальчиков	есть						
5.1.9	Учебный корпус 3 этаж туалет девочек	есть						
5.1.10	Спальный корпус 3 этаж туалет мальчиков	есть						
5.1.11	Спальный корпус 3 этаж туалет девочек	есть						
5.1.12	Медицинский кабинет	есть						

5.2	Душевая/ванная комната 1 этаж – кабинет медиков. 3 этаж – спальный корпус душевая мальчиков. душевая девочек.	есть						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная) 1 этаж учебный корпус Гардеробная начальных классов. Гардеробная старших классов.	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Пандус учебный корпус



2. Подъемник ПУМА-УМА



3. Туалет



4. Умывальник



5. Пандус пороговый (переход спальный корпус)



6. Пандус пороговый (холл)



7. Пандус пороговый (лестничный марш)




8. Пандус пороговый (учебный корпус)



9. Пандус пороговый (переход учебный корпус) 10. Пандус пороговый (спальный корпус)



Схема 1-го этажа ГБОУ школы-интерната №3 г.о. Тольятти по адресу: ул. Матросова,31



Условные обозначения

-  КТС
-  Камера видеонаблюдения
-  Эвакуационный выход

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ
школы-интерната № 3 г.о.Тольятти
О.П.Степанова
« 01 » ноября 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного социально – значимого объекта для маломобильных
граждан

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»

1.2. Адрес объекта:

445008, Самарская область, г.о.Тольятти, ул. Матросова, д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5317,8 кв.м
- часть здания — этажей (или на — этаже), — кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18567 кв.м

1.4. Год постройки здания 1961 год, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год, капитального 2015 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»

ГБОУ школа-интернат № 3 г.о.Тольятти

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

445004, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Кирова, д.64

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство образования и науки Самарской области

Министерство имущественных отношений Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Министерство образования и науки Самарской области — 443099,

Самара, ул. А. Толстого, 38/16. Тел: (846) 332-11-07; E - mail: main@samara.edu.ru

Министерство имущественных отношений Самарской области — 443068,

г. Самара, ул. Скляренко, 20. Тел.: (846) 263-40-79; E - mail: dio@samregion.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность — 179 учащихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Проезд на автобусе (№ 46, 132, № 137), троллейбусе (№7) маршрутном такси (№ 307, №310, № 211, № 127) до остановки «ТЮЗ».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 54 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП – И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП –И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП –И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП –И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП –И (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП –И (У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна частично инвалидам с нарушением слуха и инвалидам с нарушениями умственного развития. Вход (выход) в здание доступен полностью инвалидам с нарушением слуха и инвалидам с нарушениями умственного развития. Пути движения внутри здания, зона целевого назначения здания, санитарно – гигиенические помещения, система информации и связи, пути движения к объекту от остановки транспорта доступны полностью инвалидам с нарушениями умственного развития.

Полная доступность объекта для основных категорий инвалидов (К,О, С,Г) возможна после проведения перечня мероприятий (установка, замена, ремонт, реконструкция) по адаптации объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

с 2016 по 2020гг.

в рамках исполнения программы «Доступная среда» в 2016-2020гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Полная доступность объекта ГБОУ школы – интерната № 3 г.о. Тольятти и его территории для основных категорий инвалидов (К,О, С,Г) и маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

Директор ГБОУ
школы-интерната № 3
г.о. Тольятти

О.П. Степанова

«01» ноября 2016 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
от « 01 » ноября 2016 г.
**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»

(полное юридическое наименование объекта)

445004, Самарская область, г.о.Тольятти, ул. Кирова, д.64 Тел/Факс 22-29-34 E-mail: school3i@edu.tgl.ru

Директор - Ольга Павловна Степанова

Фактическое местонахождение: 445008, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Матросова, д.31 Тел/Факс 24-51-31

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность

Министерство образования и науки Самарской области в лице Тольяттинского управления

3. Вид деятельности Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 179 учащихся

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее 3-х этажное здание. Площадь – 5317, 8 кв.м.
 Базовый материал несущих конструкций - силикатный кирпич, материал лестниц – железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
 базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 вход – центральный, 10 – эвакуационных выход при возникновении ЧС.

8. Год постройки 1961

9. Год последней реконструкции — реконструкция не проводилась.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Проезд на автобусе (№ 46, № 132, № 137), троллейбусе (№7) или маршрутном такси (№ 307, 310, № 211, №127). Остановка «ТЮЗ»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
		с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категории	Рекомендуемые	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	-----------	---------------	------------

помещений по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	инвалидов	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,20 м	К, О	не требуется	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г	замена	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	не соответствует	К, С, О	ремонт	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	не соответствует	К, С, О	ремонт	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствуют	С	создание, установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует	С	создание, установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С, У	ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	соответствует	К	не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	$\geq 1,2$ м не менее	соответствует	К	не требуется	

(карманы)	2,0 x 1,8 м					
Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	создание, установка		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствует	С	установка		
Места отдыха	наличие	отсутствует	К, О	создание		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствует				Автостоянка для посетителей ограничена на расстоянии до 25м. от объекта в соответствии с Перечнем минимальны м требований по обеспечению антитеррорис тической защищенност и объектов образования (Решение антитеррорис тической комиссией Самарской области протокол № 01-05 от 03.03.2005г.)
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	9,5 м	К, О	Не требуется		
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	отсутствует	К			Возможность высадки инвалидов

						следующих категорий (К,О,Г,С) около входной площадки
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	отсутствует	К	установка		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	не требуется		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		отсутствует		не требуется		
Угол уклона	≤ 1:12	отсутствует	К	не требуется		
Ширина	≥ 1,0 м	отсутствует	К	не требуется		
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	отсутствует	К	не требуется		
Открытая лестница						
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	отсутствует	О, С	не требуется		
Марш лестницы	3-12 ступеней	отсутствует	О, С	не требуется		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	отсутствует	О, С	не требуется		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	отсутствует	О, С	не требуется		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	отсутствует	О, С	не требуется		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	отсутствует	С	не требуется		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	не требуется		
Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	отсутствует	О, С	не требуется		

- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	не требуется	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	отсутствует	О, С	не требуется	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	отсутствует	С	не требуется	
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	отсутствует	К	не требуется	
Уклон	≤ 8 %	отсутствует	К	не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	отсутствует	К	не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствует	К, О	не требуется	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	К, О	не требуется	
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	отсутствует	К, О	не требуется	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
Разворотные площадки:		отсутствует		не требуется	
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	не требуется	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	не требуется	
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	отсутствует	К, О	не требуется	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,95 м x 2,7 м	К	не требуется	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	отсутствует	К	создание	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	отсутствует	К, О, С	не требуется	
	Навес	наличие	наличие	К, О	не требуется	
	Водоотвод	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	отсутствует	К	установка	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Лестница наружная	наличие				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м	отсутствует	С	создание,	

вверху и внизу (ширина)					установка
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание, установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	отсутствует	О, С	установка	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С	установка	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	отсутствует	О, С	установка	
Пандус наружный	наличие	имеется	К	не требуется	
Ширина марша	≥ 1,0 м	соответствует	К	не требуется	
Уклон	≤ 8%	соответствует	К	не требуется	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	соответствует	К	не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	соответствует	К, О	не требуется	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	установка	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	установка	
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	установка	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установка	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	отсутствует	К, О	установка	

- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	отсутствует	К	установка	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствует	К, О	установка	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О	установка	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствует	К, О	установка	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	не требуется	
Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствует	С	установка	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	отсутствует	К	не требуется	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие (Р)	К, О	не требуется	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,95	К, О	не требуется	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	соответствует	К	не требуется	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		отсутствует		не требуется	

Контрастная маркировка крайних ступеней		отсутствует	С	не требуется	
Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	отсутствует	О, С	не требуется	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	не требуется	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствует			
Ширина марша	≥ 1,0 м	отсутствует	К	не требуется	
Уклон	≤ 8%	отсутствует	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К	не требуется	
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	отсутствует	К	не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствует	О	не требуется	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	отсутствует	К	не требуется	
Пандус переносной	наличие	имеется	К	не требуется	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	отсутствует	К	не требуется	
- мобильный	наличие	имеется	К	не требуется	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	соответствует	К	не требуется	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	соответствует	К	не требуется	
Указатели направления движения, входа,	наличие	отсутствует	К, Г	установка	

выхода						
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка		
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г	не требуется		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г	установка		
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г			
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	соответствует	О	не требуется		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	соответствует	К	не требуется		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С	не требуется		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствует	С	установка		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка		
Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	С	установка		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	наличие	О	не требуется		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	наличие	О	не требуется		
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К	не требуется		
Уклон	≤ 8 %	отсутствует	К	не требуется		

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К	не требуется	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	отсутствует	К	не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	отсутствует	О	не требуется	
Лестница межэтажная в Актовый зал					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие частично	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	установка поручня со стороны стены	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	соответствует	О, С	не требуется	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствует	С	установка	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	отсутствует		не требуется	
Кабина:		-		не требуется	
- габариты (глубина х ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К	не требуется	
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К	не требуется	
- Поручни	наличие	-	О	не требуется	
Световая и звуковая информация в кабине о	наличие	-	Г, С	не требуется	

движении лифта					
Знак доступности	наличие	-	К	не требуется	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	не требуется	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		отсутствует		не требуется	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1м	-	К	не требуется	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5м	-	К	не требуется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете: № 101 (приемная), № 107 (библиотека), № 109 (музыкальный класс), № 113 (медицинский кабинет), № 117 (класс ЛФК), № 119 (класс кратковременного пребывания), № 115 (туалет). Аналогично					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025м	соответству ет	К	не требуется	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	отсутствует	К	установка	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	отсутствует	С	установка	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	соответству	О	не требуется	

			ет			
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	соответствует	К	не требуется		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	соответствует	К, О	не требуется		
Обслуживание в кабинете: № 111 (столовая) , № 201 (актовый зал). Аналогично						
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1,20 м	К	не требуется		
Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	соответствует	К	не требуется		
Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка		
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка		
- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	отсутствует	К	установка		
- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	отсутствует	С	установка		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	соответствует	О	не требуется		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	соответствует	К	не требуется		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6 - 0,8 м	соответствует	К, О	не требуется		
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1, 2 м	отсутствует	К	не требуется		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	$\geq 0,8 - 1,1 \text{ м}$	отсутствует	К	не требуется		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		отсутствует		не требуется		
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	отсутствует	К	не требуется		

	Место для сидения	наличие	отсутствует	О	не требуется	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Актальный зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		наличие			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	соответствует	К	не требуется	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,20 м	К	не требуется	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	не соответствует	Г	не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К	не требуется	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	наличие	К,О,С	реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	не требуется	
	Открывание дверей	наружное	соответствует	К,О,С	не требуется	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу,	0,3 м	отсутствует	С	установка	

ощущаемая ногой или тростью (ширина)					
Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 шт.	К, О	не требуется	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	не требуется	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,8 x 1,65 м	К	не требуется	
- опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	отсутствует	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	отсутствует	К	установка	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	не соответствует		не требуется	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	0,75 м	К	соответствует	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	отсутствует	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	отсутствует	К, О	установка	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	соответствует	К	не требуется	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	отсутствует	К, О	установка	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	не требуется	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствует	С	установка	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С	реконструкция	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	отсутствует	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствует	С	не требуется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой»,	Наличие (не менее 1шт)	отсутствует	Г	не требуется	

факсимильные аппараты					
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	отсутствует	С, Г	установка	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствует	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	не требуется	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	

7. ВЫВОДЫ

В ходе проведенного обследования ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти (далее - объект), расположенного по адресу: ул. Матросова, д.31 о его доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено следующее: территория, прилегающая к объекту, входная группа, пути движения на объекте, зона оказания услуги, санитарно – бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации на объекте не соответствуют требованиям нормативов доступности, установленных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В настоящее время объект полностью доступен для инвалидов категории – умственная отсталость.

Создание безбарьерной среды на объекте для инвалидов основных категорий (К,О,С,Г) и маломобильных групп населения возможно после проведения перечня мероприятий (установка, замена, ремонт, реконструкция) по адаптации объекта.

Директор



М.П.

О.П.Степанова

Дата заполнения
« 01 » ноября 20 16 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)